

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «СОКПТД»

М.Н. Кабаева/

подпись Ф. И.О.

2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 14-1/2016 от «12» декабря 2016 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова» (ГБУЗ «СОКПТД»), Диспансерное отделение № 9, Туберкулезное легочное отделение № 1

(полное юридическое наименование объекта)

446301, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 8; тел./факс: 8 (84661) 2-34-92; E-mail: tubdespanser@yandex.ru; Гурьянова Наталья Григорьевна – заведующий диспансерным отделением № 9

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта;** г.Отрадный

2. **Ведомственная принадлежность:** Министерство здравоохранения Самарской области

3. **Вид деятельности:** Здравоохранение

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта:** Областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг:** 70 койко-мест

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** Отдельно стоящее двухэтажное здание; наружные и внутренние капитальные стены – шлакоблочные, перегородки – фибролитовые, перекрытия – деревянные утепленные, лестницы – железобетонные.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов:** 5 (в т.ч. 1 – главный вход; 3 – запасных выхода; 1 – вход в пищеблок)

8. **Год постройки:** 1953 г. (пристрой – 1975 г.)

9. Год последней реконструкции: не установлено

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	30	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус: № 2 (ост. «Горразнобыт»)	
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	нет	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом
		с подъемником
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	-	Поручни на пандусах
		нет
		нет
		-

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	-	К, О		Калитка отсутствует
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	Установка	Установка информационной таблички у входа

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,025	К, С, О	Ремонт	Перекладка бордюров с поднятием над пешеходными дорожками
Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,025	К, С, О	Ремонт	Устроить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации начала опасного участка, изменения направления движения, входа
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	отсутствует	С	Устройство	Устроить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации начала опасного участка, изменения направления движения, входа (тактильная полоса)
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		Устройство тактильной полосы шириной 0,5 м
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	имеется	К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4,0	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	-	К		Карманы не требуются, ширина дорожки 4 м
Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	Установка	Установить указатели направления движения
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствует	С	Ремонт	Устройство ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара
Места отдыха	наличие	отсутствует	К, О	Ремонт	Устройство мест отдыха на

	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	наличие	отсутствует	Устройство	пути движения ко входу
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	Обратиться в администрацию г. о. Организовать парковку для инвалидов у въезда на прилегающую территорию
	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-	К	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		отсутствует		Пути подхода к специализированному входу в здание с проезжей частью не пересекаются
	Угол уклона	≤ 1:12	-	К	
	Ширина	≥ 1,0 м	-	К	
	Высота бортового камня	≤ 0,015 м	-	К	
	Открытая лестница		отсутствует		На путях движения к специализированному входу в здание открытые лестницы отсутствуют
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	-	О, С	
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С	
	Высота подступенка	0,12 – 0,15 м	-	О, С	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	

Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	
Пандус на рельефе		отсутствует		На путях движения к специализированному входу в здание пандусы на рельефе отсутствуют
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О	
Разворотные площадки:				
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,42			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,62 x 1,52	К	Ремонт	Ремонт (расширение входной площадки крыльца)
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	отсутствует	К, О, С	Установка	Установка поручней на входной площадке
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие	имеется	К, О, С		

намокании							
Поперечный уклон в пределах	1-2%	2 %	К, О, С				
Навес	наличие	имеется	К, О				
Водоотвод	наличие	имеется	К, О, С				
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К				
Информация об объекте	наличие	имеется	Г				
Лестница наружная	наличие	имеется		Ремонт			Ремонт крыльца (площадка и ступени не соответствуют нормам доступности)
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	О, С				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	Устройство			Устройство рельефной тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,6 м.
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	Устройство			Устройство контрастной маркировки крайних ступеней
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	Устройство			Устройство бортиков высотой не менее 0,02 м по боковым краям ступеней не примыкающие к стенам
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С				
Поручни с двух сторон	наличие	отсутствует	О, С	Установка			Установка поручней с двух сторон марша на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С				
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С				
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С				

Пандус наружный	наличие	отсутствует	Устройство	Устройство пандуса
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	Подъемник не требуется, в случае устройства пандуса
Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствует	С	Установить звуковой маяк у входа в здание
Тамбур		отсутствует		
Холл				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x $1,5$ м При реконструкции	5,85 x 4,9 м	К	Внутри тамбура располагается лестница на уровень 1-го этажа (9 ступеней) с площадками:

		(1,5-1,8) x 2 м							нижняя – 0,95x4,9м; верхняя – 2,05 x4,9м
	Двери распашные (Р), раздвижные (А)	наличие	Р					К, О	
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,25 м					К, О	Дверь стальная двустворчатая, ширина основной створки 0,85м, второй – 0,4м
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,08					К	Установить перекатную сьемную аппаратль для преодоления порога

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		отсутствует			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не прямые к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Уклон	≤ 8%	-	К		

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	
Пандус переносной	наличие	отсутствует	К	Не требуется
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	отсутствует	К	Не требуется
- мобильный	наличие	отсутствует	К	Не требуется
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,4$ м	2,73 м	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	Установка указателей направления движения, входа и выхода
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	Установка пиктограмм «ДОСТУПНОСТЬ», «ВХОД», «ВЫХОД»
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	Установка речевых информаторов и маяков
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г	Установка текстовых табло для дублирования звуковой информации
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	Г	Установка аудио-визуальных информационно-справочных систем
Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	Установка тактильной схемы
Места отдыха и ожидания (не реже, чем	наличие	имеется	К, О, С, Г	Устройство мест отдыха и ожидания

через 25 м):								
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1	О					
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1	К					
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	0,3	С	Ремонт	В данном случае в зону движения выступают откосы арочного проема в несущей стене.			
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствует	С	Установка	Установка рельефных и контрастных полос на участках пола перед поворотом и дверями			
Лестница, перепады высот на 1-ом этаже (в коридорах)		отсутствует			Не требуется			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С					
Контрастная маркировка	наличие	-	С					
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О					
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О					
Пандус внутренний на 2-ом этаже								
Ширина марша	≥ 1,0 м	0,9	К	Ремонт	Расширение проема (переход между корпусами)			
Уклон	≤ 8 %	20	К	Ремонт	Ремонт пандуса (уменьшить уклон пандуса)			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	имеются	К					
Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К					
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О					
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К					
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О					

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Лестница № 1		0,6 м	отсутствует	С	Установка	Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	Устройство	Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней лестницы
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	Установка	Устройство бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам
- на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием		наличие	отсутствует	О, С		В данном случае на лестничных маршах шириной 1,2 м установлены стандартные непрерывные поручни только с одной стороны маршей. Установка поручней на лестничных клетках с обеих сторон приведет к уменьшению ширины путей эвакуации и соответственно будет являться нарушением норм пожарной безопасности.
- указатели номера этажа на поручне тактильные		наличие	отсутствует	С	Установка	Установка тактильных указателей номера этажа на поручнях
Лестница № 2 Лифт пассажирский Кабина:		наличие	отсутствует			
- габариты (глубина x ширина)		≥ 1,5 x 1,7 м	-	К		
- ширина дверного проема		≥ 0,95 м	-	К		

- Поручни	наличие	-	О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	
Знак доступности	наличие	-	К	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок (регистратура)		отсутствует			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете № «Процедурный кабинет»					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,77	К	Ремонт	Расширение дверного проема до ширины проема в свету 0,9 м и более
	Высота порога	≤ 0,025 м	отсутствует	К		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	Установка	Установка тактильных табличек
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	Установка	Установка контрастных табличек с визуальной информацией
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		

- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	> 1,2	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	> 1,5 x 1,5	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,72	К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание в кабинете № «Палата»				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,78	К	Расширение дверного проема до ширины проема в свету 0,9 м и более
Высота порога	$\leq 0,025$ м	отсутствует	К	
Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	Установка тактильных табличек
Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	Установка табличек с контрастной визуальной информацией
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	> 1,2	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	> 1,5 x 1,5	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	
Обслуживание с перемещением №		отсутствует		
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 – 1,1 м	-	К	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		отсутствует		
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К	

	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		отсутствует			Не требуется
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К	Устройство	Устройство специализированной зоны обслуживания инвалидов-колясочников. Техническая возможность отсутствует.
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	отсутствует		Ремонт	Санузел не соответствует требованиям норм доступности. Адаптировать санузел для инвалидов категории К, О, С
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	Установка	Установка знаков доступности помещения

Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	Устройство	Устройство тактильной маркировки санузла для инвалидов
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,67	К, О	Ремонт	Расширение дверного проема до ширины проема в свету 0,9 м и более
Открывание дверей	наружное	наружное			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствует	С		Установка тактильных направляющих к унитазу
Количество кабинок	≥ 1 шт.	2	К, О		
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,6 x 1,1	К	Ремонт	Выполнить ремонт санузла с учетом их доступности для инвалидов. Пропускная способность санузла должна быть сохранена.
- опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	Установка	Установка опорных поручней в санузле для инвалидов
в т.ч. откидные	наличие	отсутствует	К	Установка	Установка откидных опорных поручней
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	Установка	Установка крючков для костылей на высоте 120 см с выступом 12 см
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	отсутствует	К, О	Установка	Установка опорных поручней возле раковины
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,3 x 0,9	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	0,8	К, О	Установка	Установка опорных поручней

		наличие	отсутствует		поручней возле раковины	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ x 1,5 м	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48$ x 0,85 м	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствует	С	Установка тактильных направляющих	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	отсутствует	К, О, С	Установка кнопки вызова помощи персонала	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	имеются	К, О, Г, С	Установка	Визуальные средства информации о предоставлении услуг имеются кроме категории С. Установка визуальных средств информации о предоставлении услуг для категории С.
	Надписи:	наличие	имеются	К, О, Г, С	Установка	Надписи имеются кроме категории С. Установка надписей для категории С
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	< 0,075 м	К, О, Г, С	Установка	Установка надписей высотой букв не менее 75 мм

освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, С	
Указатели, пиктограммы	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	Установка указателей и пиктограмм на высоте 1,3–1,4 м
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	
высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствует	С	Установка тактильных средств информации о предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	Маркировка кабинетов приема со стороны ручки
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	Лифт отсутствует
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	Маркировка санитарно-бытовых помещений со стороны ручки
Текстофоны (текстовые телефоны) / Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	отсутствует	Г	Установка текстовых средств связи в т.ч. с бегущей строкой
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	отсутствует	С, Г	Установка телефона с усилителем звука и увеличенными клавишами в количестве не менее 1 шт
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	Установка таксофона с автоматическим перемещением по высоте (АВ)
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	Установка речевых информаторов и маяков
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствует	С	Установка звуковых маяков у входа с зоной слышимости до 5 м
Световые текстовые табло для вывода	наличие	отсутствует	Г, С	Установка световых текстовых табло для вывода

оперативной информации	оперативной информации
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Установка малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем
	Установка
	К, С, О, Г
	отсутствует
	наличие

7. ВЫВОДЫ

Здание диспансерного отделения, построенное в 1953 году (пристрой – 1975 г.) является частично доступным для категорий Г, У и не доступным для категорий К, О, С.

В целях обеспечения доступности здания детского санаторно-курортного туберкулезного отделения для инвалидов и других МГН необходимо выполнить следующие мероприятия в основных структурно-функциональных зонах:

1. Территория, прилегающая к зданию: устройство автостоянки для инвалидов, установка информационных табличек, установка тактильных указателей направления движения;
2. Входная группа: ремонт и расширение входной площадки, ремонт лестничного марша крыльца, устройство пандуса для колясочников, установка поручней, установка информационных табличек и тактильных указателей направления движения, установка кнопки вызова помощи;
3. Пути движения на объекте: расширение проемов, установка тактильных указателей направления движения, замена поручней на лестничных клетках, маркировка ступеней;
4. Зона оказания услуги: расширение дверных проемов, установка тактильных указателей направления движения, установка табличек и надписей;
5. Санитарно-бытовые помещения: расширение дверных проемов, установка тактильных указателей направления движения, установка поручней, установка кнопки вызова помощи;
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: установка средств связи, маяков, информационных табло, аудио-визуальных средств информации.

В связи с отсутствием технической возможности для адаптации объекта с учетом всех требований норм доступности, необходимо выполнить максимально возможные компенсационные мероприятия по адаптации объекта для обеспечения его доступности для всех категорий инвалидов, а также других маломобильных групп населения. Компенсационные мероприятия, выполняемые на объекте, подразумевают установку систем вызова помощи персонала, оснащение здания средствами визуально-информационной телекоммуникации, установка быстроемких пандусов и аппарелей на путях движения инвалидов. А также в учреждении организована служба оказания медицинской помощи на дому «Стационар на дому», когда пациент получает медицинскую помощь, не выходя из дома.

Представитель рабочей группы

Представитель рабочей группы

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

Начальник отдела информационных технологий

(должность)

(должность)

/П.В. Сыров /

/Е.С. Половинкин/

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Представитель рабочей группы
инженер технического отдела

(должность)

Л.Л. Мичурина/

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Представитель рабочей группы
инженер технического отдела

(должность)

Р.М. Зайнуллин/

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Представитель рабочей группы
Руководитель службы амбулаторной помощи

(должность)

А.Ю. Петров/

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Представитель организации
Заведующий ДО № 9

(должность)

Н. Г. Гурьянова/

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20 ____ г.

1. План 1-го этажа;
2. План 2-го этажа;
3. Фотоматериалы;

Приложения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)